

清洗间安全应急处理方法

- (1) 当大量化药撒到地面或其他地方，用户应做好标识并立即通知平台工作人员处理，如果知道处理方法，应协助工作人员一起处理。
无机化药处理方法是：（1）、强酸如： (H_2SO_4) ，用弱碱如： (NaHCO_3) 中和处理。（2）、强碱如： (NaOH) 溶液，用弱酸如：（醋酸）中和处理。
有机化药处理方法是：用抹布或无尘纸吸干，再用去离子水冲洗并擦拭干净。
- (2) 如果有酸液或碱液洒在身上，首先立即脱去衣服，用无尘纸或干的布擦拭干净皮肤上化药，再用大量去离子水冲洗 15 分钟以上，就医。
- (3) BOE 灼伤眼睛或皮肤，一分钟内用六氟灵冲洗，再用大量去离子水冲洗，而后立即就医。，六氟灵放置在有机清洗间清洗台上，和无机清洗间清洗台上。
- (4) 当无机废液处理时，若一时疏忽倒错废液桶时，一定不要把此废液桶盖拧紧，而要打开桶盖，使化药反应时放出的热量与气体放出，否则可能造成废液桶爆炸。
- (5) 在使用公共器皿时，不慎损坏器皿，要及时告知清洗间负责人，并用塑料胶带包裹好碎片进行处置。如果是用户自己的器皿，也要把碎片用塑料胶带包裹好进行处置。
- (6) 当火灾发生时，要保持冷静，疏散人员，紧急撤离逃生。要用灭火器、灭火棉、消防栓等措施进行灭火。